



Foto N°23: Vista del saliente del muelle en el apoyo norte del primer arco del tramo de los Cinco Pilares, desde la parte baja del arco S. Se aprecia la separación del conjunto, por descalces en los cimientos producidos por el empuje del agua sobre el firme inferior.