



- PRETIL NUEVO
- CANES DE NUEVA EJECUCION
- GARGOLA
- SANEAMIENTO MEDIANTE TUBO DE PVC 160mm
- BALIZA PRACTICABLE SEGUN NECESIDADES SOBRE DADO DE PIEDRA VER PRESUPUESTO CONSULTAR REPLANTEO CON D.T.
- MOJON DE PIEDRA VER PRESUPUESTO CONSULTAR REPLANTEO CON D.T.
- ARQUETA CIRCULAR Ø200mm VER DETALLES CONSULTAR REPLANTEO CON D.T.
- CARA SUPERIOR DE SUPERFICIE REGULARIZADA (ES EL NIVEL DE ARRANQUE DE SOLERA DE CAL)
- NIVEL ±0.00M
- BARANDILLA SE COLOCARA UNA APOYO CADA METRO BUSCANDO LAS JUNTAS EN LA PIEDRA (VER DETALLES) CONSULTAR REPLANTEO CON LA D.T.
- ENCINTADO DE PIEDRA CALIZA REJILLA DE TRAMEX
- PRETIL (EXISTENTE O NUEVO)
- PAVIMENTO DE MORRILLO TAPIZ 20/40
- ENCINTADO DE PIEDRA CALIZA
- PAVIMENTO DE MORRILLO TAPIZ 40/80
- ENCINTADO DE PIEDRA CALIZA
- BANDA DE RECORTES DE PIEDRA CON UN LADO ESQUADRADO
- TRECADIS DE PIEDRA
- RECOLOCACION DE SOLADO DE PIEDRA EXISTENTE

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
RESTAURACION DEL PUENTE MAYOR DE TORO
FASE 1 Y FASE 2

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TORO

PLANO: ESTADO REFORMADO
 LEVANTAMIENTO ARCOS E - F
 PLANTA, ALZADOS Y SECCIONES LONGITUDINALES

FECHA: NOVIEMBRE 2015 Nº PLANO: ER_PA_4
 ESCALA: 1/100

ARQUITECTO

D. CLAUDIO IGNACIO PEDRERO ENCABO