



- PRETIL NUEVO
- CANES DE NUEVA EJECUCION
- GARGOLA
- SANEAMIENTO MEDIANTE TUBO DE PVC 160mm
- BALIZA PRACTICABLE SEGUN NECESIDADES SOBRE DADO DE PIEDRA VER PRESUPUESTO CONSULTAR REPLANTEO CON D.T.
- MOJON DE PIEDRA VER PRESUPUESTO CONSULTAR REPLANTEO CON D.T.
- ARQUETA CIRCULAR Ø200mm VER DETALLES CONSULTAR REPLANTEO CON D.T.
- CARA SUPERIOR DE SUPERFICIE REGULARIZADA (ES EL NIVEL DE ARRANQUE DE SOLERA DE CAL)
- NIVEL ±0.00M
- BARANDILLA SE COLOCARA UNA APOYO CADA METRO BUSCANDO LAS JUNTAS EN LA PIEDRA (VER DETALLES) CONSULTAR REPLANTEO CON LA D.T.
- ENCINTADO DE PIEDRA CALIZA
- REJILLA DE TRAMEX
- PRETIL (EXISTENTE O NUEVO)
- PAVIMENTO DE MORRILLO TAPIZ 20/40
- ENCINTADO DE PIEDRA CALIZA
- PAVIMENTO DE MORRILLO TAPIZ 40/80
- ENCINTADO DE PIEDRA CALIZA
- BANDA DE RECORTES DE PIEDRA CON UN LADO ESQUADRADO
- TRENCADIS DE PIEDRA
- RECOLOCACION DE SOLADO DE PIEDRA EXISTENTE

**PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION**  
**RESTAURACION DEL PUENTE MAYOR DE TORO**  
 FASE 1 Y FASE 2

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TORO

PLANO: ESTADO REFORMADO  
 LEVANTAMIENTO ARCOS C - D  
 PLANTA, ALZADOS Y SECCIONES LONGITUDINALES

FECHA: **NOVIEMBRE\_2015**    Nº PLANO:  
 ESCALA: **1/100**                      **ER\_PA\_3**

ARQUITECTO

*Lh*

D. CLAUDIO IGNACIO PEDRERO ENCABO